

Système de mesure de traction de bande



Mesure de traction de bande en four par déformation de cadres de mesure **insensibles aux efforts axiaux** réalisés sur mesure des paliers des constructeurs de four.



Mesure de traction de bande suivant notre technologie P conçue pour application sous les rouleaux de mesure de planéité.



Mesure de la traction de bande en continu dans les lignes de processus d'élaboration d'acier.



Points forts :

- Réalisation sur mesure,
- Très grande stabilité,
- Insensibilité aux efforts axiaux,
- Faible déformation des cellules technologie P,
- Robustesse, jusqu'à 800% de surcharge sans décalage du zéro,
- Erreur combinée mesurée à la sortie de l'électronique: 0.3% de la charge nominale,
- Sortie : Analogique, ProfiBus, fibre optique,...